

## 令和3年度補剛形式水管橋点検表

地区	水管橋名	水管橋支持形式	管種	口径	距離	水管橋の状況写真			点検結果	点検結果を踏まえた評価
八戸	西水管橋	単独橋	ダクタイル管	φ1000	347.0m				異常なし	構造的な問題なし
八戸	櫛引水管橋	トラス補剛形式	鋼管	φ400	150.7m				異常なし	構造的な問題なし
八戸	坂牛川橋	H鋼上	鋼管	φ150	27.3m				異常なし	構造的な問題なし
八戸	十日市橋 1	フランジ補剛形式	鋼管	φ400	37.08m				異常なし	構造的な問題なし
八戸	十日市橋 2	H鋼上	鋼管	φ400	33.5m				異常なし	構造的な問題なし
馬淵	万代橋	H鋼上	鋼管	φ100	16.0m				異常なし	構造的な問題なし
馬淵	青鹿長根橋	H鋼上	鋼管	φ200	12.6m				異常なし	構造的な問題なし
馬淵	梅泉橋	トラス補剛形式	鋼管	φ300 φ150	88.5m				異常なし	構造的な問題なし